



C² STAIN CLEAN™ (Innen/Außen)

Die Verwendung - Schritt für Schritt

Vor Beginn der Arbeit sind das Sicherheits- und Produktdatenblatt bezüglich der vollständigen Anleitung und der Sicherheitshinweise durchzulesen. Immer erst eine Probe vorbereiten, ehe die Arbeit ausgeführt wird.

- C² Stain Clean™**
- Entfernt fest eingefressene Öl-, Fett- und Mineralölflecken.
Das Produkt wird als Packung verwendet.
C² Stain Clean™ nicht verdünnen oder verändern.
Das Mittel konzentriert verwenden und vor Gebrauch durchrühren oder gut schütteln.
 - Die Oberfläche zuerst mit C² Degrease und/oder C² Remove™ säubern. Wenn danach noch Stellen mit eingefressenen Flecken vorhanden sind, mit C² Stain Clean die Flecken aus dem Beton herausziehen.
 - DECKUNG
 - o 1 Liter reinigt ca. 0,5 m²
 - o 3,5 Liter reinigt ca. 1,75 m²
- BITTE BEACHTEN: Die Werte für die Deckung sind nur Schätzwerte. Schwankungen in der Betonqualität, Porosität, Bedingungen an der Arbeitsstelle, Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit wirken sich alle auf die Deckung aus.

Ausführung

C² Stain Clean™ auf den Flecken gießen (zuerst überstehenden oder losen Schmutz entfernen). Der Flecken muss vollständig bedeckt sein und das Mittel muss mindestens 2 Zentimeter überstehen. Nicht in den Flecken hineinarbeiten und nicht reiben.

C² Stain Clean™ muss dick genug auf der Oberfläche liegen, dass man den Beton darunter nicht sehen kann.

Während C² Stain Clean™ trocknet, zieht es den Flecken in die Packung. Für die beste Reinigungsleistung 12-24 Stunden warten, bis C² Stain Clean™ vollständig getrocknet ist. Darauf achten, dass C² Stain Clean™ nicht nass wird, während das Produkt trocknet.

C² Stain Clean™ bildet Risse und wird dunkler, während der Flecken aus der Oberfläche herausgezogen wird. Nach dem Trocknen die getrocknete Packung mit einem harten Besen oder einem Abstreifer abkratzen.

Wenn der Flecken noch immer vorhanden ist, kann eine zweite oder auch dritte Behandlung notwendig sein.

BITTE BEACHTEN:

Oberflächen- und Lufttemperatur

- Die beste Luft- und Oberflächentemperatur für die Säuberung ist 10°C oder höher.

Reinigen, wenn die Temperatur unter dem Gefrierpunkt liegt, kann Beton oder Mauerwerk schädigen und ist zu vermeiden. Wenn diese Bedingungen jedoch vorliegen, wird empfohlen, den Untergrund vor der Anwendung auftauen zu lassen.

Trockendauer

- Die Trockendauer variiert je nach Umweltbedingungen, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind.
- Wenn C² Stain Clean™ direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, kann das Mittel vorzeitig trocknen. Für die beste Reinigungsleistung sollte die behandelte Fläche vor Sonneneinstrahlung geschützt werden.